

Tento predpis platí pre náhradné diely na nevybušné tel. prístroje - 4 FP 153 52-54.

Náhradné diely sú vyrábané podľa požiadaviek zákazníka W-zákazkou (podľa požadovaného množstva doplnené balenie a označovanie).

Náhradné diely: pob. slúchadlo, mikrotelefón, vrchné veko kompletne musia byť pred zabalením odskúšané podľa predpisu 4 VNF D 727, dosky zostavené 4 FK 179 70,78-81 podľa 4 VNF D 728, 4 FK 171 26 podľa 4 VNF D 201, blok odd. transformátorov podľa 4 FN 150 16, ostatné vyhotoviť podľa platnej výkresovej dokumentácie.

1.Náhradné diely pre 4 FP 153 52

Šnúra mikrotelefónna	4 FF 663 46	Obr.1
Šnúra pobočného slúchadla	4 FF 663 47	Obr.2
Pobočné slúchadlo	4 FN 615 06	Obr.3
Mikrotelefón	4 FN 623 45	Obr.4
Menič elektrodynamický M 3518 M150PR	5 374 137 150 500	Obr.5
Systém zvonku	4 FK 150 19	Obr.6
Pružina 4 FA 786 35	5 315 040 786 350	Obr.7
Doska zostavená	4 FK 179 70	Obr.8
Doska zostavená	4 FK 171 26	Obr.9
Blok oddeľovacích transformátorov	4 FN 140 01	Obr.10
Vrchné veko kompletne	4 FN 220 09	Obr.11
Tesnenie Ø12 4 FA 573 06	5 273 113 065 050	Obr.12
Tesnenie Ø6,2 4 FA 573 07	5 273 113 065 060	Obr.13
Reproduktor zostavený	4 FK 151 54	Obr.14
Membrána upravená	4 FA 234 45/1	Obr.15
Membrána 4 FA 234 46	5 384 040 234 460	Obr.16
PodložkaØ4-STARLOCK 36320.040.001	4 311 213 623 004	Obr.17
Doska zostavená	4 FK 179 73	Obr.18
Záver tlačidla kompletne	4 FK 200 33	Obr.19
Priezor úplný	4 FF 310 00	Obr.20
Prepojovací vodič LED	4 FF 650 58	Obr.21

Dátum:	8.1.2013	Zmena	Číslo	4K503 /13			
Vypracoval:	Ing.Kochan		Dátum	21.1.13			
Schválil:			Vydanie	00.			

2.Náhradné diely pre 4 FP 153 53

Šnúra mikrotelefónna	4 FF 663 46	Obr.1
Šnúra pobočného slúchadla	4 FF 663 47	Obr.2
Pobočné slúchadlo	4 FN 615 06	Obr.3
Mikrotelefón	4 FN 623 45	Obr.4
Menič elektrodynamický M 3518 M150PR	5 374 137 150 500	Obr.5
Systém zvonku	4 FK 150 19	Obr.6
Pružina 4 FA 786 35	5 315 040 786 350	Obr.7
Doska zostavená	4 FK 179 78	Obr.8
Blok oddeľovacích transformátorov	4 FN 140 01	Obr.10
Vrchné veko kompletne	4 FN 220 09	Obr.11
Tesnenie Ø12 4 FA 573 06	5 273 113 065 050	Obr.12
Tesnenie Ø6,2 4 FA 573 07	5 273 113 065 060	Obr.13
Membrána upravená	4 FA 234 45/1	Obr.15
Membrána 4 FA 234 46	5 384 040 234 460	Obr.16
PodložkaØ4-STARLOCK 36320.040.001	4 311 213 623 004	Obr.17
Doska zostavená	4 FK 179 73	Obr.18
Priezor úplný	4 FF 310 00	Obr.20
Prepojovací vodič LED	4 FF 650 58	Obr.21

3.Náhradné diely pre 4 FP 153 54

Šnúra mikrotelefónna	4 FF 663 46	Obr.1
Šnúra pobočného slúchadla	4 FF 663 47	Obr.2
Pobočné slúchadlo	4 FN 615 06	Obr.3
Mikrotelefón	4 FN 623 45	Obr.4
Menič elektrodynamický M 3518 M150PR	5 374 137 150 500	Obr.5
Systém zvonku	4 FK 150 19	Obr.6
Pružina 4 FA 786 35	5 315 040 786 350	Obr.7
Doska zostavená	4 FK 179 81	Obr.8
Blok oddeľovacích transformátorov	4 FN 140 01	Obr.10
Vrchné veko kompletne	4 FN 220 09	Obr.11
Tesnenie Ø12 4 FA 573 06	5 273 113 065 050	Obr.12
Tesnenie Ø6,2 4 FA 573 07	5 273 113 065 060	Obr.13
Membrána upravená	4 FA 234 45/1	Obr.15
Membrána 4 FA 234 46	5 384 040 234 460	Obr.16
PodložkaØ4-STARLOCK 36320.040.001	4 311 213 623 004	Obr.17
Doska zostavená	4 FK 179 73	Obr.18
Priezor úplný	4 FF 310 00	Obr.20
Prepojovací vodič LED	4 FF 650 58	Obr.21

Dátum: 8.1.2013

Vypracoval: Ing.Kochan

Schválil:

Zmena

Číslo 4K503 /13

Dátum 21.1.13

Vydanie 00.



Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4




Obr.5



Obr.6



Obr.7




Obr.12




Obr.13


Dátum:	8.1.2013	Zmena	Číslo	4K503 /13			
Vypracoval:	Ing.Kochan		Dátum	21.1.13			
Schválil:			Vydanie	00.			



Obr.8




Obr.9



Obr.10


Dátum:	8.1.2013	Zmena	Číslo	4K503 /13			
Vypracoval:	Ing.Kochan		Dátum	21.1.13			
Schválil:			Vydanie	00.			



Obr.11



Obr.14



Obr.15

Dátum:	8.1.2013	Zmena	Číslo	4K503 /13			
Vypracoval:	Ing.Kochan		Dátum	21.1.13			
Schválil:			Vydanie	00.			




Obr.16



Obr.17




Obr.20



Obr.18



Obr.19



Obr.21

Dátum:	8.1.2013	Zmena	Číslo	4K503 /13			
Vypracoval:	Ing.Kochan		Dátum	21.1.13			
Schválil:			Vydanie	00.			



ATP s tlačidlovou číselnicou a lifyfónom 4FP 153 52

Dátum:	8.1.2013	Zmena	Číslo	4K503 /13			
Vypracoval:	Ing.Kochan		Dátum	21.1.13			
Schválil:			Vydanie	00.			